

Nom chantier :	MARCHE BC PLANTATION - ARROSAGE 2024 - EV.C.M
Nature des travaux:	École Essling Cimiez - Paillage cour + Déchargement de la terre par le sous traitant
Equipe chantier:	COLONNA COLONNA, Lilian VENTURA
Auditeur:	VOLPI Jonathan
Date de l'audit:	19/11/2025

C = conforme - NC = Non Conforme - NO = Non Observé - SO = Sans Object

PROTECTION INDIVIDUELLE	Etat	Commentaire
Chaussure de sécurité:	C	
Port du casque:	NO	Pas besoin car seule sur chantier et la mini pelle n'était pas utilisée
Gant de travail:	C	
Harnais:	NO	
Gilet de signalisation :	C	V.SUZANNE en passant l'a mis automatiquement
Protection auditive:	C	Ressenti 78 dB dans la cabine mais casques mis lorsque la vitesse 2 est enclenchée : bonne pratique
fiche.pdf-lunette:	NO	
Combinaison :	C	Vêtements Bota
Autres protections :	NO	

PROTECTION COLLECTIVE	Etat	Commentaire
Zone de travail: ballisage, conformité du PPSPS:	C	
Zone de stockage des matériaux et matériels:	C	Endroit fermé et matériel mis sur le côté
Organisation circulation:	C	L.COLONNA a guidé le sous traitant
Stationnement des engins:	C	
Cheminement des piétons :	C	
Accès riverains et véhicule:	C	

ASPECT QUALITE	Etat	Commentaire
Connaissance des objectifs QSE et des certifications:	C	
Utilisation du PAR et amélioration continue:	C	

CONDITION DE TRAVAIL	Etat	Commentaire
Connaissance de l'environnement de travail:	C	
Matériel adapté aux travaux:	C	
Etat de l'outillage:	C	
Propreté générale du chantier:	C	
Conformité des engins (VGP):	C	Fait en 2025
Etat général des engins (Feux, signal de recul, éléments de sécurité) :	C	

ASPECT SECURITE	Etat	Commentaire
DICT:	NO	
Arrêté de circulation:	NO	
PPSPS:	NO	
Autorisation de conduite:	NC	Autorisation de conduite non présente sur chantier
fiche.pdf-etat-habilitation :	C	Aucune

ASPECT ENVIRONNEMENT	Etat	Commentaire
Respect de l'environnement:	C	
fiche.pdf-arret-dispositif-protection:	C	Absorbants distribués sur demande : Bonne pratique
Gestion des déchets:	C	
Connaissance situation gestion d'urgence:	NO	
Nuisance sonore :	C	
Pollutions constatées:	C	
Contenants étiquetés :	C	Tous étiquetés

ASPECT TECHNIQUE	Etat	Commentaire
Préparation de chantier; dossier technique, fiche de chantier, plans:	C	
Plannification des travaux, planning équipe:	C	
Maitrise des technique:	C	
Réalisation des prestations:	C	

Remarques complémentaires :







Salariés : L.COLONNA + L.VENTURA

Suggestions d'actions :

- Les salariés doivent avoir leur autorisation de conduite => S'assurer qu'ils les ont sur eux - Les contenants de liquides sont stockés avec les outils en vrac dans la cabine => Prevoir un bac de rangement pour les liquides dangereux

Sinon, Chantier très propre !!

Fichiers

 img	 qrcode	 qrcode
 img	 qrcode	 qrcode