

Nom chantier :	Arrosage - EV.E.TS
Nature des travaux:	Élagage - Cimiez Riviera Palace
Equipe chantier:	
Auditeur:	VOLPI Jonathan
Date de l'audit:	16/03/2023

C = conforme - NC = Non Conforme - NO = Non Observé - SO = Sans Object

PROTECTION INDIVIDUELLE	Etat	Commentaire
Chaussure de sécurité:	C	
Port du casque:	C	
Gant de travail:	C	
Harnais:	C	
Gilet de signalisation :	C	
Protection auditive:	C	
fiche.pdf-lunette:	C	
Combinaison :	C	
Autres protections :	C	

PROTECTION COLLECTIVE	Etat	Commentaire
Zone de travail: ballisage, conformité du PPSPS:	NC	
Zone de stockage des matériaux et matériels:	C	
Organisation circulation:	C	
Stationnement des engins:	C	
Cheminement des piétons :	C	
Accès riverains et véhicule:	C	

ASPECT QUALITE	Etat	Commentaire
Connaissance des objectifs QSE et des certifications:	SO	
Utilisation du PAR et amélioration continue:	C	

CONDITION DE TRAVAIL	Etat	Commentaire
Connaissance de l'environnement de travail:	C	
Matériel adapté aux travaux:	C	
Etat de l'outillage:	C	
Propreté générale du chantier:	C	
Conformité des engins (VGP):	C	
Etat général des engins (Feux, signal de recul, éléments de sécurité) :	C	

ASPECT SECURITE	Etat	Commentaire
DICT:	C	
Arrêté de circulation:	SO	
PPSPS:	C	
Autorisation de conduite:	NO	
fiche.pdf-etat-habilitation :	C	CQP1

ASPECT ENVIRONNEMENT	Etat	Commentaire
Respect de l'environnement:	C	
fiche.pdf-arret-dispositif-protection:	C	
Gestion des déchets:	C	Déchets verts
Connaissance situation gestion d'urgence:	C	A intensifier
Nuisance sonore :	C	Citoyens à proximité mais gestion des machines en fonction
Pollutions constatées:	C	
Convenants étiquetés :	NO	

ASPECT TECHNIQUE	Etat	Commentaire
Préparation de chantier; dossier technique, fiche de chantier, plans:	C	
Planification des travaux, planning équipe:	C	
Maîtrise des techniques:	C	
Réalisation des prestations:	C	

Remarques complémentaires :

Fichiers

 img	 qrcode	 qrcode
 img		