

Nom chantier :	Résidence ARETHUSE- 2022/2023 EVER
Nature des travaux:	Taillage
Equipe chantier:	
Auditeur:	VOLPI Jonathan
Date de l'audit:	24/08/2023

C = conforme - NC = Non Conforme - NO = Non Observé - SO = Sans Object

PROTECTION INDIVIDUELLE	Etat	Commentaire
Chaussure de sécurité:	C	
Port du casque:	NO	
Gant de travail:	NC	
Harnais:	NO	
Gilet de signalisation :	NO	
Protection auditive:	C	
fiche.pdf-lunette:	NC	
Combinaison :	NC	En short
Autres protections :	C	

PROTECTION COLLECTIVE	Etat	Commentaire
Zone de travail: ballisage, conformité du PPSPS:	C	
Zone de stockage des matériaux et matériels:	C	
Organisation circulation:	C	
Stationnement des engins:	C	
Cheminement des piétons :	C	
Accès riverains et véhicule:	C	

ASPECT QUALITE	Etat	Commentaire
Connaissance des objectifs QSE et des certifications:	NC	
Utilisation du PAR et amélioration continue:	C	

CONDITION DE TRAVAIL	Etat	Commentaire
Connaissance de l'environnement de travail:	C	
Matériel adapté aux travaux:	C	matériel adapté et peut être amélioré
Etat de l'outillage:	C	contrôlé
Propreté générale du chantier:	C	
Conformité des engins (VGP):	C	
Etat général des engins (Feux, signal de recul, éléments de sécurité) :	C	

ASPECT SECURITE	Etat	Commentaire
DICT:	C	
Arrêté de circulation:	C	
PPSPS:	C	
Autorisation de conduite:	NO	
fiche.pdf-etat-habilitation :	NO	

ASPECT ENVIRONNEMENT	Etat	Commentaire
Respect de l'environnement:	C	
fiche.pdf-arret-dispositif-protection:	C	
Gestion des déchets:	C	
Connaissance situation gestion d'urgence:	NC	
Nuisance sonore :	C	Utilisation du matériel électrique tôt le matin
Pollutions constatées:	C	
Contenants étiquetés :	C	

ASPECT TECHNIQUE	Etat	Commentaire
Préparation de chantier; dossier technique, fiche de chantier, plans:	NO	
Plannification des travaux, planning équipe:	C	
Maitrise des technique:	C	
Réalisation des prestations:	C	

Remarques complémentaires :