

|                     |                                                                                            |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom chantier :      | CAPCA CA ST LAURENT DU VAR - EV.C                                                          |
| Nature des travaux: | Transplantation jardinières                                                                |
| Equipe chantier:    | HARDOUIN HARDOUIN, Carlos MENDES PEREIRA DA SILVA,<br>Paulo MENDES CABRAL, Kaies BARGUAQUI |
| Auditeur:           | VOLPI Jonathan                                                                             |
| Date de l'audit:    | 16/02/2024                                                                                 |

C = conforme - NC = Non Conforme - NO = Non Observé - SO = Sans Object

| PROTECTION INDIVIDUELLE  | Etat | Commentaire                                   |
|--------------------------|------|-----------------------------------------------|
| Chaussure de sécurité:   | C    |                                               |
| Port du casque:          | C    |                                               |
| Gant de travail:         | C    |                                               |
| Harnais:                 | NO   |                                               |
| Gilet de signalisation : | C    |                                               |
| Protection auditive:     | C    | Co activité mais des bruits seulement au loin |
| fiche.pdf-lunette:       | NO   |                                               |
| Combinaison :            |      |                                               |
| Autres protections :     | C    |                                               |

| PROTECTION COLLECTIVE                            | Etat | Commentaire                           |
|--------------------------------------------------|------|---------------------------------------|
| Zone de travail: ballisage, conformité du PPSPS: | C    |                                       |
| Zone de stockage des matériaux et matériels:     | C    | Chantier exclusivement Botanica       |
| Organisation circulation:                        | C    |                                       |
| Stationnement des engins:                        | C    | Stationnement a proximité des travaux |
| Cheminement des piétons :                        | C    |                                       |
| Accès riverains et véhicule:                     | C    |                                       |

| ASPECT QUALITE                                        | Etat | Commentaire |
|-------------------------------------------------------|------|-------------|
| Connaissance des objectifs QSE et des certifications: | C    |             |
| Utilisation du PAR et amélioration continue:          | C    |             |

| CONDITION DE TRAVAIL                                                    | Etat | Commentaire                   |
|-------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------|
| Connaissance de l'environnement de travail:                             | C    | Mendes cabral : chef d'équipe |
| Matériel adapté aux travaux:                                            | C    | Engins adaptés                |
| Etat de l'outillage:                                                    | C    |                               |
| Propreté générale du chantier:                                          | C    |                               |
| Conformité des engins (VGP):                                            | C    |                               |
| Etat général des engins (Feux, signal de recul, éléments de sécurité) : | NO   |                               |

| ASPECT SECURITE               | Etat | Commentaire                                                            |
|-------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------|
| DICT:                         | NO   |                                                                        |
| Arrêté de circulation:        | NO   |                                                                        |
| PPSPS:                        | NO   |                                                                        |
| Autorisation de conduite:     | NC   | 1 salarié sur 2 avait a disposition l'autorisation ainsi que le permis |
| fiche.pdf-etat-habilitation : | C    |                                                                        |

| ASPECT ENVIRONNEMENT                      | Etat | Commentaire              |
|-------------------------------------------|------|--------------------------|
| Respect de l'environnement:               | C    |                          |
| fiche.pdf-arret-dispositif-protection:    | C    |                          |
| Gestion des déchets:                      | C    | Benne DIB ou tout venant |
| Connaissance situation gestion d'urgence: | NO   |                          |
| Nuisance sonore :                         | C    |                          |
| Pollutions constatées:                    | C    |                          |
| Contenants étiquetés :                    | C    |                          |

| ASPECT TECHNIQUE                                                      | Etat | Commentaire |
|-----------------------------------------------------------------------|------|-------------|
| Préparation de chantier; dossier technique, fiche de chantier, plans: | C    |             |
| Plannification des travaux, planning équipe:                          | C    |             |
| Maitrise des technique:                                               | C    |             |
| Réalisation des prestations:                                          | C    |             |

Remarques complémentaires :

Des absorbants n'étaient pas présents