

FICHE D'AUDIT CHANTIER

FORMULAIRE PRO/08/F03 INDICE 4

Nom chantier :	Domaine St SEGOND- 2023/2024 EV.ER
Nature des travaux:	BRF + Débroussaillement + Plantations
Equipe chantier:	SCOFFIE SCOFFIE, Julien TINACCI, Alan VITTORI, Nolane MANCELLE
Auditeur:	VOLPI Jonathan
Date de l'audit:	10/04/2024

C = conforme - NC = Non Conforme - NO = Non Observé - SO = Sans Object

PROTECTION INDIVIDUELLE	Etat	Commentaire
Chaussure de sécurité:	С	
Port du casque:	С	Débroussaillage + BRF
Gant de travail:	NC	
Harnais:	SO	
Gilet de signalisation :	SO	
Protection auditive:	С	
fiche.pdf-lunette:	С	
Combinaison :	С	
Autres protections :	С	

PROTECTION COLLECTIVE	Etat	Commentaire
Zone de travail: ballisage, conformité du PPSPS:	SO	
Zone de stockage des matériaux et matériels:	С	
Organisation circulation:	С	
Stationnement des engins:	С	
Cheminement des piétons :	С	
Accés riverains et véhicule:	С	

ASPECT QUALITE	Etat	Commentaire
Connaissance des objectifs QSE et des certifications:	NC	Pas de communication sur QSE
Utilisation du PAR et amélioration continue:	С	

CONDITION DE TRAVAIL	Etat	Commentaire
Connaissance de l'environnement de travail:	С	
Matériel adaptén aux travaux:	С	
Etat de l'outillage:	С	
Propreté générale du chantier:	С	
Conformité des engins (VGP):		
Etat général des engins (Feux, signal de recul, éléments de sécurité) :	С	

FICHE D'AUDIT CHANTIER	FORMULAIRE
	PRO/08/F03 INDICE 4
	FRO/00/F05 INDICE 4



ASPECT SECURITE	Etat	Commentaire
DICT:	NO	
Arrété de circulation:	NO	
PPSPS:	NO	
Autorisation de conduite:	NO	
fiche.pdf-etat-habilitation:	NO	

ASPECT ENVIRONNEMENT	Etat	Commentaire
Respect de l'environnement:	С	
fiche.pdf-arret-dispositif-protection:	С	
Gestion des déchets:	С	France élagage + veolia
Connaisance situation gestion d'urgence:	NC	
Nuissance sonore :	С	
Pollutions constatées:	С	
Contenants etiquetés :	С	

ASPECT TECHNIQUE	Etat	Commentaire
Préparation de chantier; dossier technique, fiche de chantier, plans:	С	
Plannification des travaux, planning équipe:	С	
Maitrise des technique:	С	
Réalisation des prestations:	С	

Waiting des technique.		
Réalisation des prestations:	С	
Remarques complémentaires :		
Pour la plantation, un salarié n'avait pas ses ga	ants alors qu'il plantait dans le sol de l'acier -) A	A voir A voir l'utilité d'une brouette à moteur
pour limiter les efforts a répétitions	,	
· ·		