

FICHE D'AUDIT CHANTIER

FORMULAIRE PRO/08/F03 INDICE 4

Nom chantier :	CAMPUS APPRENTISSAGE NICE - TRAVAUX ESPACES VERTS - EV.C	
Nature des travaux:	Entretien débroussaillage + petite taille	
Equipe chantier:	DAVID DAVID, Christian TOESCA	
Auditeur:	VOLPI Jonathan	
Date de l'audit:	08/04/2025	

C = conforme - NC = Non Conforme - NO = Non Observé - SO = Sans Object

PROTECTION INDIVIDUELLE	Etat	Commentaire
Chaussure de sécurité:	С	
Port du casque:	С	
Gant de travail:	С	
Harnais:	NO	
Gilet de signalisation :	NO	Non exigé
Protection auditive:	С	casques anti bruit pour le Débroussaillement
fiche.pdf-lunette:	NO	
Combinaison:	NO	
Autres protections :	С	

PROTECTION COLLECTIVE	Etat	Commentaire
Zone de travail: ballisage, conformité du PPSPS:	С	Pas de balisage
Zone de stockage des matériaux et matériels:	С	
Organisation circulation:	С	
Stationnement des engins:	С	Véhicule garé proche du parking permettant de ne pas gêner
Cheminement des piétons :	С	
Accés riverains et véhicule:	С	

ASPECT QUALITE	Etat	Commentaire
Connaissance des objectifs QSE et des certifications:	С	Les affichages sont vus par l'équipe au dépôt
Utilisation du PAR et amélioration continue:	С	

CONDITION DE TRAVAIL	Etat	Commentaire
Connaissance de l'environnement de travail:	С	
Matériel adaptén aux travaux:	С	Les outils sont essentiellement de l'électrique (debrou, taille haie)
Etat de l'outillage:	С	
Propreté générale du chantier:	С	
Conformité des engins (VGP):	С	
Etat général des engins (Feux, signal de recul, éléments de sécurité) :	С	Véhicule en bon état



FICHE D'AUDIT CHANTIER

FORMULAIRE PRO/08/F03 INDICE 4

ASPECT SECURITE	Etat	Commentaire
DICT:	NO	
Arrété de circulation:	NO	
PPSPS:	NO	
Autorisation de conduite:	NO	
fiche.pdf-etat-habilitation :	С	CACES PELLE

ASPECT ENVIRONNEMENT	Etat	Commentaire
Respect de l'environnement:	С	
fiche.pdf-arret-dispositif-protection:	С	
Gestion des déchets:	С	Des terrasses sont inaccessibles pour le véhicule benne. les déchets sont alors transités d'étage en étage
Connaisance situation gestion d'urgence:	С	
Nuissance sonore :		
Pollutions constatées:	С	
Contenants etiquetés :	С	Produit Phyto utilisé : Flipper acaricide (bio contrôle)

ASPECT TECHNIQUE	Etat	Commentaire
Préparation de chantier; dossier technique, fiche de chantier, plans:	С	En amont
Plannification des travaux, planning équipe:	С	
Maitrise des technique:	С	
Réalisation des prestations:	С	

Remarques complémentaires :	
Des échelles sont utilisés pour monter dans la benne du camion ainsi que pour tailler.	



Fichiers

img	qrcode	qrcode
img	qrcode	qrcode
img	qrcode	qrcode