

FICHE D'AUDIT CHANTIER

FORMULAIRE PRO/08/F03 INDICE 4

Nom chantier :	MARE MONTE - 2025 EV.ER- 2024/2025 EV.ER
Nature des travaux:	Pose de galets et graviers
Equipe chantier:	HUMBERT HUMBERT, Thierry PAYET, Costinel BERDEI, Lekhal BELABASS
Auditeur:	VOLPI Jonathan
Date de l'audit:	11/04/2025

C = conforme - NC = Non Conforme - NO = Non Observé - SO = Sans Object

PROTECTION INDIVIDUELLE	Etat	Commentaire
Chaussure de sécurité:	С	
Port du casque:	NO	
Gant de travail:	С	
Harnais:	NO	
Gilet de signalisation :	NO	
Protection auditive:	NO	
fiche.pdf-lunette:	С	
Combinaison:	С	
Autres protections :	С	
PROTECTION COLLECTIVE	Etat	Commentaire
Zone de travail: ballisage, conformité du	NO	

PROTECTION COLLECTIVE	Etat	Commentaire
Zone de travail: ballisage, conformité du PPSPS:	NO	
Zone de stockage des matériaux et matériels:	С	Big bags dans le véhicule et outillage a l'extérieur hors du passage des passants
Organisation circulation:	С	
Stationnement des engins:	С	3 véhicules stationnés : 1 en dehors de la copro pour les chandelles, 2 pour le matériel et 3 pour les bigs bags
Cheminement des piétons :	C	
Accés riverains et véhicule:	С	

ASPECT QUALITE	Etat	Commentaire
Connaissance des objectifs QSE et des certifications:	С	Le chef d'équipe a su ressortir les affichages présentés ainsi que les points sécurité abordés, notamment sur les accidents à l'échelle
Utilisation du PAR et amélioration continue:	С	

CONDITION DE TRAVAIL	Etat	Commentaire
Connaissance de l'environnement de travail:	С	
Matériel adaptén aux travaux:	С	
Etat de l'outillage:	С	
Propreté générale du chantier:	С	
Conformité des engins (VGP):	NO	
Etat général des engins (Feux, signal de recul, éléments de sécurité) :	С	

FICHE D'AUDIT CHANTIER	FORMULAIRE PRO/08/F03 INDICE 4
Etat	Commentaire
NO	
Etat	Commentaire
С	
С	
С	
NO	
С	Bruit du galet dans la benne - Proximité avec le 1er étage mais le bruit très bien géré
С	
С	
Etat	Commentaire
С	
С	
С	
С	
	Etat NO NO NO NO NO Etat C C C C C C C C C C C C C



Fichiers

