

Nom chantier :	CHEMIN DES CAMPELIERES - EV.C
Nature des travaux:	Fabrication d'abris à lézards - Cimetières
Equipe chantier:	BARGUAOUI BARGUAOUI, Carlos MENDES PEREIRA DA SILVA
Auditeur:	VOLPI Jonathan
Date de l'audit:	03/09/2025

C = conforme - NC = Non Conforme - NO = Non Observé - SO = Sans Object

PROTECTION INDIVIDUELLE	Etat	Commentaire
Chaussure de sécurité:	C	
Port du casque:	NO	
Gant de travail:	C	Nécessaire car il soulevait à la main des parpins
Harnais:	NO	
Gilet de signalisation :	NO	Pas besoin
Protection auditive:	NO	
fiche.pdf-lunette:	NO	
Combinaison :	NO	
Autres protections :	C	

PROTECTION COLLECTIVE	Etat	Commentaire
Zone de travail: ballisage, conformité du PPSPS:	C	
Zone de stockage des matériaux et matériels:	C	Le stockage rend le passage assez serre mais il est sécurisé
Organisation circulation:	C	
Stationnement des engins:	C	Fourgon sur parking
Cheminement des piétons :	C	
Accès riverains et véhicule:	C	

ASPECT QUALITE	Etat	Commentaire
Connaissance des objectifs QSE et des certifications:	C	
Utilisation du PAR et amélioration continue:	C	

CONDITION DE TRAVAIL	Etat	Commentaire
Connaissance de l'environnement de travail:	C	
Matériel adapté aux travaux:	C	
Etat de l'outillage:	C	En état
Propreté générale du chantier:	C	
Conformité des engins (VGP):	NO	
Etat général des engins (Feux, signal de recul, éléments de sécurité) :	C	

ASPECT SECURITE	Etat	Commentaire
DICT:	NO	
Arrêté de circulation:	NO	
PPSPS:	NO	
Autorisation de conduite:	NO	
fiche.pdf-etat-habilitation :	NO	

ASPECT ENVIRONNEMENT	Etat	Commentaire
Respect de l'environnement:	C	
fiche.pdf-arret-dispositif-protection:	C	Pas de produits utilisés
Gestion des déchets:	C	Rassemblement de déchets dans des bigs bags puis stockage dans les bennes au dépôt
Connaissance situation gestion d'urgence:	NO	
Nuisance sonore :	C	Très peu de bruit
Pollutions constatées:	C	
Contenants étiquetés :	NO	

ASPECT TECHNIQUE	Etat	Commentaire
Préparation de chantier; dossier technique, fiche de chantier, plans:	C	Point fait avec le CT en amont
Plannification des travaux, planning équipe:	C	"
Maitrise des technique:	C	
Réalisation des prestations:	C	

Remarques complémentaires :

Seul remarque les lombaires sont sous tension avec une position pliée

Fichiers

 img	 qrcode	 qrcode
 img	 qrcode	 qrcode
 img	 qrcode	 qrcode